



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЫЛЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

301454, Тульская область, Одоевский район, с. Рылёво, улица Центральная, д.15
Телефон: 8 9156831483 Эл. почта: ryleevskaya.oosh@tularegion.org

Исх. № 43-а
12.04.2025

ОТВЕТ
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Ответ
на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ по устранению нарушений законодательства в сфере
обеспечения пожарной безопасности
от 12.03.2025 г. №7-03-2025/Прдп34-25-20700012

Администрация МКОУ «Рылевская СОШ» сообщает:

1. Представление рассмотрено 14 марта 2025 года с участием заместителя прокурора Шемберёвой О.А.
2. Привлечена к дисциплинарной ответственности завхоз школы Тарасова А.А. Копия приказа прилагается к ответу.
3. Приняты следующие меры:

Нарушение	Устранения, принятые меры
Нарушение п. 31 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу	Устранено. Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации отсутствуют
нарушение п 35-а Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями (тамбур, мастерская)	Устранено. Не эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями (тамбур, мастерская)
нарушение п.35-б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, используются электроустановочные изделия с повреждениями (удлинитель, утюг)	Устранено. Электроустановочные изделия с повреждениями (удлинитель, утюг) не эксплуатируются.
нарушение п.35-в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 1479, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	Будет устранено до 01.09.2025 года
нарушение п. 35-д Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, используются нестандартные (самодельные) удлинители для питания электроприборов	Устранено. Не используются нестандартные (самодельные) удлинители для питания электроприборов
нарушение п. 35-е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	Устранено. Не размещаются (складируются) в

Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 1479, размещаются (складируются) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы	электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы
нарушение п. 35-3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 1479, прокладывается электрическая проводка по горючему основанию	Будет устранено до 01.09.2025 года
нарушение п. 35-и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, на объекте защиты оставляются без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы	Устранено. Не оставляются без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы
нарушение п. 16-6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, на объекте защиты в подвальном помещении хранятся предметы исключающие случаи, установленные нормативными документами по пожарной безопасности	Устранено. В подвальном помещении не хранятся предметы исключающие случаи установленных нормативными документами по пожарной безопасности
нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 1479, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Устранено. Обеспечена возможность свободного открывания запоров (замков) изнутри без ключа
нарушение п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 1479, руководитель организации не обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей	Будет устранено до 01.09.2025 года
нарушение п. 27-6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, размещаются горючие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов в административном здании	Устранено. Не размещаются горючие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов в административном здании
нарушение п. 19 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 1479, специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, не хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы не храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов	Устранено. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы утилизируется в мусорный контейнер,

	установленный на площадке сбора бытовых отходов
нарушение п. 16-а Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 1479, на объекте защиты в подвале хранятся оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности	Устранено. В подвале не хранится оборудование, мебель и другие предметы, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности
нарушение п. 16-д Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 1479, на объекте защиты допущено снятие двери, которая предусмотрена проектной документацией (на втором этаже)	Обновление плана эвакуации запланировано на 2026 год.
нарушение п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 1479, светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	Будет устранено до 01.09.2026 года
нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, огнетушители не расположены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	Будет устранено до 01.09.2026 года
нарушение п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению 7	Будет устранено до 01.09.2026 года
нарушение п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, на объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Устранено. Журнал ведется.
нарушение абз. 1 п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 1479, руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	Ведется работа по организации проведения работ по очистке вентиляционных труб. Подана заявка по телефону. Ждем коммерческое предложение. Планируем провести работу до 01.09.2025
нарушение ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на объекте защиты не обеспечена безопасная эвакуация людей (два эвакуационных выхода заперты на ключ)	Устранено. Обеспечена безопасная эвакуация людей. Эвакуационные выходы открыты.
нарушение ст. 27 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не определено категорирование зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности в помещении склада	В 2022 году была составлена пожарная декларация, где указано категорирование- ДН пониженная пожаро-опасность

нарушение п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», в помещении «кабинет музыки» отсутствуют датчики АПС.

Будет устранено до 01.09.2025
года

Директор МКОУ «Рылёвская СОШ»:



И.Н. Чирикина

